



# LA PAGE DES BRICOLEURS



Je suis de nouveau sur cette page pour vous faire part d'une de mes dernière restauration. une Breuzin N°1 en très mauvais état

**AVANT**

Cette rubrique est ouverte pour permettre à tous de nous faire part lors de vos travaux de restauration, de vos trucs et astuces, de vos surprises et déboires et surtout du rendu final.

Alors pensez à prendre des photos avant, pendant et après et donnez quelques explications pour les agrémenter.

**PENDANT**

Après le désassemblage et le débosselage, j'ai du refaire :  
-le fond du conteneur  
-le fond du brûleur et l'anneau  
-le ressort de sécurité de la cuve

La mise en pièce est relativement aisée, mais au fur et à mesure, les surprises apparaissent et rendent la restauration plus technique.



Fond à glissières support du brûleur

Fond du conteneur de lampe

Le conteneur est en cuivre mais pas le fond, ni le 2<sup>ème</sup> fond à glissière support du brûleur. Après sablage de la rouille de nombreux trous apparaissent. Ces deux fonds sont donc refaits à l'identique.

Le pourtour du fond est replié à la pince sur 3 mm environ. Positionner le double fond sous le conteneur puis effectuer le sertissage en matant à l'aide d'un petit tasseau de bois dur.



Après débosselage et avant de ressouder le réservoir il faut engager le tube du gicleur dans l'orifice de l'écrasement de vissage du bouchon.

**APRES**



Après sablage, le fond du brûleur est transformé en vraie passoire.



Le ressort manquant sur la soupape de sécurité est réalisé à chaud à partir d'un circlip. Une fois mis en forme, ne pas oublier de le tremper à nouveau pour qu'il conserve son élasticité.



Un nouveau fond est réalisé et soudé à la place de l'ancien. L'anneau manquant est changé mais attention au faux laiton, (métal laitoné), ça brille mais surprise à la soudure...



Réalisation et photos: Guy GERARD.